


今月（8月）の施工状況について、お知らせします。

引き続き、環境に配慮し安全に工事を実施してまいります。皆様のご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。



写真②

旧輪島市道（②地点）から北東方向（覆土仮置場予定地）を撮影したものです。
伐採工事により発生した抜根の処理を行っています。



写真①

現場内に設けた見学場所（①地点）から東方向（出入口方向）を撮影したものです。
防災調整池付近の造成工事を行っています。



写真③

埋立地南側の斜面（③地点）から北東方向（第1期埋立地予定地）を撮影したものです。
保全対象種であるノスリの巣立ちが確認されたことから、9月から伐採工事を再開します。