


今月（2月）の施工状況について、お知らせします。現在、防災調整池付近や残土（覆土）仮置場の造成工事を実施しております。引き続き、環境に配慮し安全に工事を実施してまいります。皆様のご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。



旧輪島市道（②地点）から北東方向（残土仮置場予定地）を撮影したものです。  
残土仮置場の造成工事を行っております。



改変区域の中央（①地点）から西方向（出入口方向）を撮影したものです。  
先月に引き続き、防災調整池付近の造成工事を行っております。



埋立地南側の斜面（③地点）から北東方向（第1期埋立地予定地）を撮影したものです。  
仮置きした土砂の運搬や伐採工事を行っています。