


今月（1月）の施工状況について、お知らせします。建設工事については、複数の工事を並行して進めております。引き続き、環境に配慮し安全に工事を実施してまいります。皆様のご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。



写真②

旧輪島市道（②地点）から北東方向（残土仮置場予定地）を撮影したものです。
残土仮置場の造成工事を行っております。



写真①

改変区域の中央（①地点）から西方向（出入口方向）を撮影したものです。
先月に引き続き、浸出水処理施設付近の工事を行っております。



写真③

埋立地南側の斜面（③地点）から北東方向（第1期埋立地予定地）を撮影したものです。
遮水シートの敷設を進めています。