



今月（9月）の施工状況について、お知らせします。建設工事については、完成に向け最終段階に入っており、引き続き、環境に配慮し安全に工事を実施してまいります。現在は、開業に向けた体制の整備を行っており、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。



写真②

埋立地東側の管理道路から西方向（第1期埋立地予定地）を撮影したものです。



写真①

改変区域の中央（①地点）から西方向（出入口方向）を撮影したものです。



写真③

埋立地南側の斜面（③地点）から北東方向（第1期埋立地予定地）を撮影したものです。